



## Hamel Chevrolet Buick GMC

9455, Lacordaire  
Saint-Léonard  
H1R 3E8

**1 581 703-8313**

### Marque / Modèle

Chevrolet Cruze LT Camera ...

Année

Odomètre indiqué / réel\*

2018

**139 900 km**

Transmission

Traction

automatique

traction avant

Moteur

Carburant

4 cyl. / 1,4 litres

régulier

Numéro de série

Numéro d'inventaire

A0217



### ÉQUIPEMENTS

Air climatisé, Régulateur de vitesse, Miroirs chauffants, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Volant ajustable, Coussin gonflable pour le conducteur, Coussin gonflable pour le passager, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Peinture deux tons, Radio satellite, Sièges baquets, Caméra de recul, Essuie-glaces intermittents à vitesse variable, Miroir vanité conducteur, Miroir vanité passager, Sièges arrières traversables, Coussin gonflable arrière pour la tête, Tapis de sol avant, Système antivol, Lampes de lecture avant, Entrée audio auxiliaire, Entrée sans clé, Phares à allumage automatique, Ouverture du coffre à distance, Commandes audio au volant

### PRIX DE VENTE

**11 694 \$**

Taxes en sus.

### Propriétaire et utilisation antérieurs

Le commerce ou organisme public suivant a été propriétaire ou a loué à long terme cette automobile

Cette automobile a été utilisée auparavant comme :

Le commerçant fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire.

### Catégorie

Sous réserve de l'admissibilité au transfert et des conditions et exceptions énoncées au contrat de garantie, cette automobile comporte une :

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Selon les articles 159 et 160 de la protection du consommateur, (1978,c9) cette automobile fait partie de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le terme ou le kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint

A ☐ 6 mois ou  
10 000 km

B ☐ 3 mois ou  
5 000 km

C ☐ 1 mois ou  
1 700 km

D ☐ Bon fonctionnement  
(sujet à 37, 38 L.P.C.)

E ☐ Aucune  
garantie

### Réparations effectuées et certificat de vérification mécanique

Les réparations suivantes ont été effectuées sur cette automobile depuis que le commerçant l'a en sa possession.

S'il y a lieu, le commerçant remettra un certificat de vérification mécanique en vertu du code de sécurité routière.

### Commentaires

### Réparations facultatives

Les défauts suivants ont été notés sur cette automobile et pourront être effectués au coût indiqué ci-après :

Cette évaluation est valable jusqu'à la livraison de l'automobile. Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette.

Date : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_

autoExpert.ca

No. étiquette : 8727559