

Date:

Hamel Chevrolet Buick GMC

9455, Lacordaire Saint-Léonard H1R 3E8

1 581 703-8313

Marque / Modèle Subaru Forester Touring AWD * ... Odomètre indiqué / réel* **Année** 2018 80 101 km **Transmission Traction** automatique traction intégrale Moteur Carburant 4 cyl. / 2,5 litres régulier Numéro de série Numéro d'inventaire A0346



ÉQUIPEMENTS

PRIX DE VENTE

Air climatisé, Régulateur de vitesse, Miroirs chauffants, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Volant ajustable, Coussin gonflable pour le conducteur, Coussin gonflable pour le passager, Dégivreur arrière, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Peinture deux tons, Lecteur DC, Radio satellite, Sièges baquets, Caméra de recul, Essuie-glaces intermittents à vitesse variable, Serrures de sécurité pour enfant, Régulateur de température, Miroir vanité conducteur, Miroir vanité passager, Miroir vanité conducteur illuminé, Sièges arrières traversables, Toit panoramique, Coussin gonflable arrière pour la tête, Tapis de sol avant, Système antivol, Freins assistés, Entrée audio auxiliaire, Entrée sans clé, Phares à allumage automatique, Hayon à commande électrique, Ouverture du coffre à distance, Commandes audio au volant

19 990 \$

Taxes en sus.

Propriétaire et utilisation antérieurs

Le commerce ou organisme public suivant a été propriétaire ou a loué à long terme cette automobile Cette automobile a été utilisée auparavant comme :

Le commerçant fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire.

	Catégorie
Sous réserve de l'admissibilité au transfert et des conditions et exceptions énoncées au contrat de garantie, cette automobile comporte une : Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)	Selon les articles 159 et 160 de la protection du consommateur, (1978,c9) cette automobile fait partie de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le terme ou le kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint A
Réparations effectuées et certificat de vérification mécanique Commentaires	
Les réparations suivantes ont été effectuées sur cette automobile depuis que le commerçant l'a en sa possession.	
S'il y a lieu, le commerçant remettra un certificat de vérification mécanique en vertu du code de sécurité routière.	
Réparations facultatives	
Les défectuosités suivantes ont été notées sur cette automobile et pourront être effectuées au coût indiqué ci-après :	

Cette évaluation est valable jusqu'à la livraison de l'automobile. Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Signature :



No. étiquette: 8689257