



# Hamel Chevrolet Buick GMC

9455, Lacordaire  
Saint-Léonard  
H1R 3E8

# 1 581 703-8313

## Marque / Modèle

Chevrolet Malibu LT Camera ...

Année	Odomètre indiqué / réel*
-------	--------------------------

2018	112 801 km
------	------------

Transmission	Traction
--------------	----------

automatique	traction avant
-------------	----------------

Moteur	Carburant
--------	-----------

4 cyl. / 1,5 litres	régulier
---------------------	----------

Numéro de série	Numéro d'inventaire
-----------------	---------------------

	25523A
--	--------



## ÉQUIPEMENTS

## PRIX DE VENTE

Air climatisé, Régulateur de vitesse, Miroirs chauffants, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Vitres électriques, Démarrage à distance, Volant ajustable, Coussin gonflable pour le conducteur, Coussin gonflable pour le passager, Désiviseur arrière, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Peinture deux tons, Radio satellite, Sièges baquets, Caméra de recul, Serrures de sécurité pour enfant, Miroirs signal de courbe intégré, Miroir vanité conducteur, Miroir vanité passager, Miroir vanité conducteur illuminé, Sièges arrières traversables, Coussin gonflable arrière pour la tête, Tapis de sol avant, Système antivol, Freins assistés, Entrée audio auxiliaire, Entrée sans clé, Phares à allumage automatique, Démarrage sans clé, Commandes audio au volant

# 14 490 \$

Taxes en sus.

## Propriétaire et utilisation antérieurs

Le commerce ou organisme public suivant a été propriétaire ou a loué à long terme cette automobile

Cette automobile a été utilisée auparavant comme :

Le commerçant fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire.

## Catégorie

Sous réserve de l'admissibilité au transfert et des conditions et exceptions énoncées au contrat de garantie, cette automobile comporte une :

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Selon les articles 159 et 160 de la protection du consommateur, (1978,c9) cette automobile fait partie de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le terme ou le kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint

A  6 mois ou 10 000 km    B  3 mois ou 5 000 km    C  1 mois ou 1 700 km

D  Bon fonctionnement (sujet à 37, 38 L.P.C.)

E  Aucune garantie

## Réparations effectuées et certificat de vérification mécanique

## Commentaires

Les réparations suivantes ont été effectuées sur cette automobile depuis que le commerçant l'a en sa possession.

S'il y a lieu, le commerçant remettra un certificat de vérification mécanique en vertu du code de sécurité routière.

## Réparations facultatives

Les défauts suivants ont été notés sur cette automobile et pourront être effectuées au coût indiqué ci-après :

Cette évaluation est valable jusqu'à la livraison de l'automobile. Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette.

Date : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_

autoExpert.ca

No. étiquette : 8727630